

FLOMED 9100 Anti-Slip Protective Overboots - Single Use - 55 g/m²

FLOMED 9100 Botas de Proteção Antiderrapantes - Uso Único - 55 gr/m²



KEY FEATURES

- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards.
- Comfortable to wear featuring breathable microporous laminate fabric to reduce the risk of heat stress.
- Elasticated opening at ankle covering up to mid-calf.
- Tie fastening improves wearer comfort and safety.
- Low-linting properties and anti-static coating.
- Slip resistant PVC sole.
- Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Barreira protetora comprovada para produtos químicos líquidos de baixa concentração, líquidos e partículas biológicas perigosas.
- Confortável de usar, com tecido laminado microporoso respirável para reduzir o risco de stress por calor.
- Abertura elástica no tornozelo, cobrindo até ao joelho.
- Aperto por laço melhora o conforto e a segurança do usuário.
- Material com pouca geração de fibras e revestimento anti-estático.
- Sola de PVC resistente ao deslizamento.
- Unisexo.

+ Protection Levels – EU applicable Standards

Category I PPE. Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

+ Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

EPI da categoria I. Regulamento de equipamentos de proteção individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

+ MANUFACTURING UNDER | PRODUÇÃO SOB ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

APPLICATIONS | APLICAÇÕES

Typical applications include Pharmaceutical and Food Processing sectors, among others.

Aplicações típicas incluem o ramo Farmacêutico e o de Processamento de Alimentos, entre outros.

MATERIALS | MATERIAIS

OVERBOOTS FABRIC MATERIAL DO COBRE BOTAS	Microporous polyethylene laminate non woven Laminado de polietileno microporoso não tecido
FABRIC WEIGHT PESO DO MATERIAL	55 ± 3 g/m2
THREAD FIO	Polyester Poliéster

SIZE | TAMANHO

One Size (Fits size 42 - 46)

Tamanho único (serve para tamanhos 42 - 46)

STORAGE & DISPOSAL

- These Protective Overboots may be stored between 15°C and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure.
- Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior to removal of the garment.
- Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

- Estes cobre botas podem ser armazenados entre 15 °C e 25 °C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz UV.
- Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
- Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção da roupa.
- Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

LIMITED USE | LIMITES de UTILIZAÇÃO



Single use

Uso único



Do not wash

Não lavar



Do not bleach

Não branquear



Do not iron

Não passar a ferro



Do not dry clean

Não limpar a seco



Do not tumble dry

Não lavar a seco



Flammable

Inflamável

